



- Izolator wsporczy – 1
- Styk stały górny – 2
- Styk stały dolny – 3
- Tor prądowy – 4
- Cięgno napędowe – 5
- Nóż uziemiający – 6
- Blokada mechaniczna noży – 7
- Linka uziemiająca – 8
- Przegroda izolacyjna – 13
- Dźwignia OW3 – 9
- Sprężyna OW3 – 10
- Zatrzymywacz OW – 11
- Misczka OW3 – 12